



## РОСПОТРЕБНАДЗОР

### УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

(Управление Роспотребнадзора по Архангельской области)

ул. Гайдара, д. 24, г. Архангельск, 163000

тел.: (8182) 200569; факс: (8182) 652783; <http://29.rospotrebnadzor.ru>; e-mail: [arkh@29rpn.atnet.ru](mailto:arkh@29rpn.atnet.ru)  
ОКПО 75036145; ОГРН 1052901021689; ИНН 2901133673; КПП 290101001

#### Предписание №33/2-пр

должностного лица, уполномоченного осуществлять надзор

«01» марта 2021 года

г. Архангельск

Должностным лицом Управления Роспотребнадзора по Архангельской области  
Ведущим специалистом-экспертом отдела санитарного надзора  
Шереметьевой Оксаной Борисовной

при осуществлении проверки (рассмотрении результатов проверки)  
акта проверки органом государственного контроля (надзора) юридического лица №33/2021 от 01.03.2021 года муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 95 имени П.Г. Лушева» (МБОУ СШ № 95), расположенного по адресам: 163015, Архангельская область, г. Архангельск, пр. Ленинградский, д. 169; г. Архангельск, пр. Ленинградский, д. 165, корпус 1; г. Архангельск, ул. Лермонтова, д.15; г. Архангельск, ул. Сплавная, д.4, корпус 1, экспертных заключений ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области».

(наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя), реквизиты распоряжения о проведении проверки или реквизиты акта проверки (при выдаче предписания по рассмотрению результатов проверки))

выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и в области потребительского рынка, а именно:

МБОУ СШ № 95 по адресу: 163015, г. Архангельск, пр. Ленинградский, д. 169 (основная школа).

**СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20)**

п.2.4.3. На момент проверки обнаружена мебель с покрытием, выполненным из материала (текстиля), неустойчивого к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств: в актовом зале (33 стула), в кабинете информатики (11 стульев).

На момент проверки обнаружена мебель с дефектами и повреждениями в следующих помещениях: в кабинете №15 (обнаружено 3 стола с отслоением покрытия со столешницы), в кабинете технологии (домоводства) (обнаружено 4 стола со сколами), в кабинете №18 (обнаружено 3 стула со сколами), в кабинете физики (обнаружен 1 стол с отслоением покрытия со столешницы), в кабинете химии (обнаружено 9 столов со сколами, с отслоением краски), в кабинете №21 (обнаружен 1 стол с отслоением покрытия со столешницы), в кабинете №12 (обнаружено 3 стула со сколами, трещинами), в кабинете №8 (обнаружено 4 стула со сколами), в кабинете №1 (обнаружено 2 стула со сколами), в кабинете №2 (обнаружено 11 столов с отслоением покрытия со столешницы).

п.2.5.2. Обнаружены дефекты напольного покрытия в следующих помещениях: в гардеробе (стерта краска с половых досок, щель между половыми досками, выпуклость половых досок), в кабинете технологии (домоводства), в лаборантской кабинета химии, в кабинете информатики, у туалета для персонала (левое крыло) (рваное линолеумное покрытие), в рекреации на 4 этаже, в тренерской при спортивном зале, в коридоре спортивного зала, в кабинете технологии (комбинированной мастерской) (стерта краска с половых досок), в раздевалке для мальчиков (выбоины ориентировочно 3-8 см.), в раздевалке для девочек (сколы



покрытия, отверстие в полу ориентировочно 3-5 см), в рекреации 1 этажа у гардероба (трещина), что не позволяет проводить влажную уборку и дезинфекцию.

п.2.5.3. Отделка стен в следующих помещениях не позволяет проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств: в гардеробе (побелка на 1/2), в снарядной №2 при спортивном зале (побелка).

Обнаружены дефекты отделки стен в следующих помещениях: в гардеробе (сколы, отслоение краски, штукатурки, трещины, щели), в кабинете №26, в переходе в пристройку на 1 этаже (сколы штукатурки, отслоение краски), в кабинете врача, процедурном кабинете, в кабинете химии, в кабинете информатики, в кабинете №8, в туалете для мальчиков на 4 этаже, в кабинете №2, в тренерской при спортивном зале, в раздевалке для мальчиков при спортивном зале, в спортивном зале, в инвентарной при кабинете технологии (мастерской) (отслоение краски), в туалете для мальчиков на 2 этаже (трещины, следы протеканий), в кабинете №16 (обои с отслоением поверхности), в туалете для девочек на 2,4 этажах, в туалете для мальчиков на 3,4 этажах (следы протеканий), в душевой при спортивном зале (отсутствовало 5 кафельных плиток), в раздевалке для девочек (сколы штукатурки у дверного проема, отслоение краски), в снарядной при спортивном зале №1 (рванные обои), в снарядной №2 при спортивном зале (отслоение штукатурки), что не позволяет проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Обнаружены дефекты отделки потолка в следующих помещениях: в туалете для мальчиков на 2,3,4 этажах, в переходе в пристройку на 1 этаже (следы протеканий), в кабинете №12, в тренерской при спортивном зале (трещины), в инвентарной при кабинете технологии (мастерской) (отслоение краски), что не позволяет проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

п.2.6.1. В инвентарной при кабинете технологии (комбинированной мастерской) отсутствует горячее водоснабжение.

п.2.7.2. Не обеспечена возможность проведения проветривания спортивного зала через окна (окна расположены ориентировочно на уровне более 4,0 м от пола, на момент проверки окна закрыты), проветривание осуществляется через дверь.

п.2.7.4. Кабинет технологии (комбинированная мастерская) не оборудован местной системой вытяжной вентиляции.

Не представлены документы, подтверждающие обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха.

п.2.8.3. Остекление окон выполнено не из цельного стеклопакета: в гардеробе (обнаружено 6 составных стекол), в кабинете №26 (обнаружено одно стекло с трещиной), в рекреации 3 этажа (обнаружено одно стекло с трещиной), в кабинете №8 (обнаружено 2 составных стекла), в рекреации 4 этажа (обнаружено 4 стекла с трещинами), в тренерской (обнаружено 1 составное стекло), в инвентарной при кабинете технологии (мастерской) (обнаружено 1 разбитое стекло).

п.2.8.5. В учебном кабинете №26 обнаружены потолочные светильники с разными типами ламп (7 светильников со светодиодными лампами, 4 светильника с люминесцентными лампами).

п.2.11.2. На момент проверки на дверях запасного выхода в гардероб обнаружено отслоение пластика, дверное полотно в душевой девочек при спортивном зале сломано, что препятствует проведению ежедневной, генеральной уборке с применением моющих и дезинфицирующих средств.

п.2.11.4. Умывальные раковины перед обеденным залом (4 шт.) окрашены краской, на момент проверки обнаружено отслоение краски, что препятствует чистке раковин с использованием моющих и дезинфицирующих средств.

п.3.4.8. Отсутствуют защитные бортики по наружному краю демонстрационного стола в кабинете химии.

п.3.4.12. В учебном кабинете №26 не обеспечено боковое левостороннее естественное освещение рабочих мест (естественное освещение рабочих мест сзади).

п.3.4.13. В учебном кабинете №26 (изобразительного искусства), кабинете физики, кабинете



технологии (комбинированной мастерской), кабинете биологии, кабинетах начальных классов №№18,19 отсутствует холодное и горячее водоснабжение.

п.п.2.4.2.,3.4.14. Площадь на одного обучающегося при фронтальных формах занятий в классах исходя из расчета площади учебных кабинетов составляет: 1в (кабинет №18 - площадь 48,2 м<sup>2</sup>) - 1,6 м<sup>2</sup>; 3в (кабинет №19 - площадь 49,1 м<sup>2</sup>) - 1,8 м<sup>2</sup>; 5а (кабинет №12 - площадь 49,6 м<sup>2</sup>) - 1,8 м<sup>2</sup>; 5б (кабинет №21 - площадь 49,8 м<sup>2</sup>) - 1,9 м<sup>2</sup>; 5в (кабинет №5 - площадь 49,6 м<sup>2</sup>) - 2,0 м<sup>2</sup>; 5г (кабинет №16 - площадь 49,4 м<sup>2</sup>) - 1,8 м<sup>2</sup>; 6а (кабинет №14 - площадь 49,6 м<sup>2</sup>) - 1,6 м<sup>2</sup>; 7г (кабинет №26 - площадь 51,0 м<sup>2</sup>) - 2,2 м<sup>2</sup>; 7д (кабинет №11 - площадь 33,8 м<sup>2</sup>) - 2,3 м<sup>2</sup>; 8а (кабинет №15 - площадь 49,1 м<sup>2</sup>) - 1,9 м<sup>2</sup>; 9а (кабинет №13 - площадь 50,0 м<sup>2</sup>) - 1,6 м<sup>2</sup>; 9б (кабинет №6 - площадь 49,5 м<sup>2</sup>) - 1,8 м<sup>2</sup>; 9в (кабинет №1 - площадь 48,8 м<sup>2</sup>) - 1,8 м<sup>2</sup>; 10б (кабинет №25 - площадь 55,6 м<sup>2</sup>) - 2,2 м<sup>2</sup>; 11 (кабинет №7 - площадь 49,1 м<sup>2</sup>) - 1,7 м<sup>2</sup>; 4а (кабинет №19 - площадь 49,1 м<sup>2</sup>) - 2,0 м<sup>2</sup>; 4в (кабинет №18 - площадь 48,2 м<sup>2</sup>) - 1,8 м<sup>2</sup>; 6б (кабинет №1 - площадь 48,8 м<sup>2</sup>) - 1,6 м<sup>2</sup>; 6в (кабинет №7 - площадь 49,4 м<sup>2</sup>) - 1,7 м<sup>2</sup>; 6г (кабинет №15 - площадь 49,1 м<sup>2</sup>) - 1,8 м<sup>2</sup>; 7а (кабинет №16 - площадь 49,4 м<sup>2</sup>) - 1,7 м<sup>2</sup>; 7б (кабинет №2 - площадь 49,1 м<sup>2</sup>) - 2,1 м<sup>2</sup>; 7в (кабинет №9 - площадь 49,1 м<sup>2</sup>) - 1,7 м<sup>2</sup>; 8б (кабинет №4 - площадь 48,0 м<sup>2</sup>) - 1,9 м<sup>2</sup>; 8в (кабинет №8 - площадь 48,4 м<sup>2</sup>) - 1,7 м<sup>2</sup>; 8г (кабинет №3 - площадь 49,1 м<sup>2</sup>) - 1,9 м<sup>2</sup> (при нормативе не менее 2,5 м<sup>2</sup>).

п.п.2.4.2.,3.4.14. Наполняемость 7д класса для обучающихся, имеющих задержку психического развития составляет 15 человек, при нормативе - 12 человек.

МБОУ СШ № 95 по адресу: 163015, г. Архангельск, пр. Ленинградский, д. 165, корпус 1 (начальная школа).

#### **СП 2.4.3648-20**

п.2.4.3. На момент проверки обнаружена мебель с дефектами и повреждениями в следующих помещениях: в учебном кабинете №1 (обнаружено 2 стола с отслоением покрытия со столешницы), в учебном кабинете №7 (обнаружено 3 стола с отслоением покрытия со столешницы), в кабинете №11 (обнаружен 1 стол с отслоением покрытия со столешницы), в учебном кабинете №11 (обнаружено 3 стула со сколами).

п.2.11.4. В туалетных помещениях отсутствуют отдельные водопроводные краны для технических целей.

п.2.5.2. Обнаружены дефекты напольного покрытия в следующих помещениях: в раздевалке учебного кабинета №5 (расхождение линолеумного покрытия по шву), в раздевалке учебного кабинета №1 (стерта поверхность линолеумного покрытия, трещины), в коридоре у кабинета №10 (рваное линолеумное покрытие), в учебном кабинете №11 (стерта краска с половых досок, щели между половыми досками), что не позволяет проводить влажную обработку и дезинфекцию.

п.2.5.3. Отделка стен в следующих помещениях не позволяет проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств: в тамбуре запасного выхода №5 (побелка на 2/3 стены), в коридоре 1 этажа, лестничном марше с 1 по 2 этаж (правая, левая сторона здания) (побелка на 1/2 стены).

Обнаружены дефекты отделки стен в следующих помещениях: в тамбуре запасного выхода №5 (плесень, отслоение краски), в раздевалке при кабинете №5 (сколы, трещины краски), в учебном кабинете №2 (отслоение краски, трещины), в снарядной при спортивном зале (трещина), лестничном марше на 2 этаже (левая сторона здания) (следы протеканий, отслоение побелки), в кабинете логопеда (отслоение обоев, сколы отслоение краски), в учебном кабинете №11 (трещины), что не позволяет проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Обнаружены дефекты отделки потолка в следующих помещениях: в тамбуре запасного выхода №5 (следы протеканий, плесень), в коридоре 1 этажа (трещины), в туалете для девочек и для мальчиков на 1, 2 этажах (следы протеканий, отслоение краски), в учебном кабинете №2 (выпадение руста), в снарядной при спортивном зале (следы протеканий с отслоением побелки), в учебном кабинете №11 (отслоение краски), что не позволяет проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

п.2.7.4. Не представлены документы, подтверждающие обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) с инструментальными



измерениями объемов вытяжки воздуха.

п.3.4.13. В кабинетах начальных классов №№4, 5, 6 отсутствует холодное и горячее водоснабжение.

п.п.2.4.2.,3.4.14. Площадь на одного обучающегося при фронтальных формах занятий в классах исходя из расчета площади учебных кабинетов составляет: 1а (кабинет №7 - площадь  $64,2 \text{ м}^2$ ) –  $2,1 \text{ м}^2$ ; 1б (кабинет №9 - площадь  $62,8 \text{ м}^2$ ) –  $2,0 \text{ м}^2$ ; 2д (кабинет №6 - площадь  $26,7 \text{ м}^2$ ) –  $2,0 \text{ м}^2$ ; 3а (кабинет №3 - площадь  $62,5 \text{ м}^2$ ) –  $2,1 \text{ м}^2$ ; 3г (кабинет №2 - площадь  $27,8 \text{ м}^2$ ) –  $2,3 \text{ м}^2$ ; 4г (кабинет №1 - площадь  $49,9 \text{ м}^2$ ) –  $2,4 \text{ м}^2$ ; 2в (кабинет №7 - площадь  $64,2 \text{ м}^2$ ) –  $2,4 \text{ м}^2$ ; 2г (кабинет №3 - площадь  $62,5 \text{ м}^2$ ) –  $2,3 \text{ м}^2$ ; 3б (кабинет №10 - площадь  $63,7 \text{ м}^2$ ) –  $2,3 \text{ м}^2$ ; 4б (кабинет №1 - площадь  $49,9 \text{ м}^2$ ) –  $1,7 \text{ м}^2$  (при нормативе не менее  $2,5 \text{ м}^2$ ).

МБОУ СШ № 95 по адресу: г. Архангельск, ул. Лермонтова, д.15 (начальная школа).

#### **СП 2.4.3648-20**

п.п. 2.2.3.,2.11.1. На момент проверки по адресу: г.Архангельск, ул. Лермонтова, д. 15 контейнер для сбора отходов не имеет крышки.

п.2.4.3. На момент проверки обнаружена мебель с покрытием, выполненным из материала (текстиля), неустойчивого к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств: в кабинете дополнительного образования (3 кресла, 1 стул).

На момент проверки обнаружена мебель с дефектами и повреждениями в следующих помещениях: в учебном кабинете №5 (обнаружено 7 столов с отслоением покрытия со столешницы), в учебном кабинете №1 (обнаружено 5 столов с отслоением покрытия со столешницы, 1 стул со сколами).

п.2.11.4. В туалетных помещениях отсутствуют отдельные водопроводные краны для технических целей.

п.2.5.3. Отделка стен в следующих помещениях не позволяет проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств: в кабинете дополнительного образования (побелка на  $1/3$  стены), в туалете для девочек, туалете персонала на 2 этаже, в кабинете логопеда (побелка на  $1/2$  стены), лестничном марше с 1 по 2 этаж (побелка на  $2/3$  стены).

Обнаружены дефекты отделки стен в следующих помещениях: в кабинете дополнительного образования (отслоение краски, трещины), что не позволяет проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Обнаружены дефекты отделки потолка в следующих помещениях: в кабинете №9 (трещины), что не позволяет проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

п.2.7.4. Не представлены документы, подтверждающие обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха.

п.п.3.4.13., 2.6.1., 2.6.5. В кабинетах начальных классов №№ 1,3,5,9, в туалете для девочек на 2 этаже, в туалете для мальчиков на 1 этаже отсутствует горячее водоснабжение.

п.п.2.4.2.,3.4.14. Площадь на одного обучающегося при фронтальных формах занятий в классах исходя из расчета площади учебных кабинетов составляет: 1к (кабинет №9 - площадь  $47,1 \text{ м}^2$ ) –  $1,9 \text{ м}^2$ ; 2к (кабинет №5 - площадь  $46,6 \text{ м}^2$ ) –  $1,8 \text{ м}^2$ ; 4к (кабинет №1 - площадь  $46,6 \text{ м}^2$ ) –  $1,8 \text{ м}^2$  (при нормативе не менее  $2,5 \text{ м}^2$ ).

#### **СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20):**

п.2.13. В моечной столовой посуды буфета-раздаточной зоны (участки) над моечными ваннами, являющимися источником влаги не оборудованы локальными вытяжными системами.

п.2.16. На момент проверки обнаружены нарушения целостности отделки поверхности стен в обеденном зале буфета-раздаточной (трещины, щели кафельной плитки), в тамбуре буфета – раздаточной (отслоение краски).

На момент проверки обнаружены нарушения целостности отделки поверхности потолка в тамбуре буфета – раздаточной (отслоение краски).

МБОУ СШ № 95 по адресу: г. Архангельск, ул. Сплавная, д.4, корпус 1 (детский сад).

п.п. 2.2.3.,2.11.1. На момент проверки по адресу: г.Архангельск, ул. Лермонтова, д. 15



контейнер для сбора отходов не имеет крышки.

п.2.5.3. Отделка стен в методическом кабинете не позволяет проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств (стены оклеены обоями).

Обнаружены дефекты отделки стен в следующих помещениях: в игровой группы №2 (трещина), в спальне группы №3 (отслоение краски), в туалетной, совмещенной с умывальной группы №3 (отслоение краски, трещины), в методическом кабинете (отслоение краски), что не позволяет проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Обнаружены дефекты отделки потолка в следующих помещениях: в методическом кабинете (трещины), что не позволяет проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

п.2.7.4. Не представлены документы, подтверждающие обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха.

п.2.11.4. В туалетных помещениях групп №№1, 2, 3 отсутствуют отдельные водопроводные краны для технических целей.

п.3.1.7. В туалетах, совмещенных с умывальной групп №№1,2,3 подача воды в умывальные раковины для детей осуществляется без смесителя.

#### **СанПиН 2.3/2.4.3590-20**

п.8.1.2. таблица №1 приложение 9. В соответствии с экспертным заключением от 25.02.2021 года №Ц-332/90 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» установлено: примерное меню для детей, посещающих дошкольное учреждение с 12-ти часовым режимом работы в возрасте от 3 до 7 лет МБОУ СШ №95 (сезон: зима-весна, 12-часовое пребывание) не соответствует гигиеническим нормативам, а именно: для воспитанников в возрасте 3-7 лет масса порций блюд по первому блюду составляет 250 гр., при нормативе 180-200 гр.

(нормы законодательства, предусматривающие обязательные требования, нарушения которых выявлены при проверке; описание фактически выявленных нарушений)

На основании изложенного и в соответствии со ст.17 Федерального закона от 26.12.2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ст.50 Федерального закона от 30.03.1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст.40 Закона РФ от 07.02.1992 года №2300-1 «О защите прав потребителей» **предписываю:**

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 95 имени П.Г. Лушева»

(МБОУ СШ № 95), по адресу:

163015, Архангельская область, г. Архангельск, пр. Ленинградский, д. 169.

(сведения о лице, которому выдается предписание, в т.ч. наименование и место нахождения (адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, адрес места жительства; сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе)

#### **прекратить выявленные нарушения**

путем выполнения следующих требований:

МБОУ СШ № 95 по адресу: 163015, г. Архангельск, пр. Ленинградский, д. 169 (основная школа).

1. Заменить мебель с дефектами и повреждениями в следующих помещениях: в кабинете №15 (обнаружено 3 стола с отслоением покрытия со столешницы), в кабинете технологии (домоводства) (обнаружено 4 стола со сколами), в кабинете №18 (обнаружено 3 стула со сколами), в кабинете физики (обнаружен 1 стол с отслоением покрытия со столешницы), в кабинете химии (обнаружено 9 столов со сколами, с отслоением краски), в кабинете №21 (обнаружен 1 стол с отслоением покрытия со столешницы), в кабинете №12 (обнаружено 3 стула со сколами, трещинами), в кабинете №8 (обнаружено 4 стула со сколами), в кабинете №1 (обнаружено 2 стула со сколами), в кабинете №2 (обнаружено 11 столов с отслоением покрытия со столешницы).
2. Обеспечить покрытие стульев в актовом зале (33 стула), в кабинете информатики (11



стульев) из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.

3. Провести ремонт напольного покрытия в следующих помещениях: в гардеробе (стерта краска с половых досок, щель между половыми досками, выпуклость половых досок), в кабинете технологии (домоводства), в лаборантской кабинета химии, в кабинете информатики, у туалета для персонала (левое крыло) (рваное линолеумное покрытие), в рекреации на 4 этаже, в тренерской при спортивном зале, в коридоре спортивного зала, в кабинете технологии (комбинированной мастерской) (стерта краска с половых досок), в раздевалке для мальчиков (выбоины ориентировочно 3-8 см.), в раздевалке для девочек (сколы покрытия, отверстие в полу ориентировочно 3-5 см), в рекреации 1 этажа у гардероба (трещина).
4. Выполнить отделку стен материалами, допускающими влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств в следующих помещениях: в гардеробе (побелка на 1/2), в снарядной №2 при спортивном зале (побелка).
5. Провести ремонт стен в следующих помещениях: в гардеробе (сколы, отслоение краски, штукатурки, трещины, щели), в кабинете №26, в переходе в пристройку на 1 этаже (сколы штукатурки, отслоение краски), в кабинете врача, процедурном кабинете, в кабинете химии, в кабинете информатики, в кабинете №8, в туалете для мальчиков на 4 этаже, в кабинете №2, в тренерской при спортивном зале, в раздевалке для мальчиков при спортивном зале, в спортивном зале, в инвентарной при кабинете технологии (мастерской) (отслоение краски), в туалете для мальчиков на 2 этаже (трещины, следы протеканий), в кабинете №16 (обои с отслоением поверхности), в туалете для девочек на 2,4 этажах, в туалете для мальчиков на 3,4 этажах (следы протеканий), в душевой при спортивном зале (отсутствовало 5 кафельных плиток), в раздевалке для девочек (сколы штукатурки у дверного проема, отслоение краски), в снарядной при спортивном зале №1 (рваные обои), в снарядной №2 при спортивном зале (отслоение штукатурки).
6. Провести ремонт потолка в следующих помещениях: в туалете для мальчиков на 2,3,4 этажах, в переходе в пристройку на 1 этаже (следы протеканий), в кабинете №12, в тренерской при спортивном зале (трещины), в инвентарной при кабинете технологии (мастерской) (отслоение краски).
7. Обеспечить в инвентарной при кабинете технологии (комбинированной мастерской) горячее водоснабжение.
8. Обеспечить возможность проведения проветривания в спортивном зале через окна.
9. Оборудовать кабинет технологии (комбинированную мастерскую) местной системой вытяжной вентиляции.
10. Представить документы, подтверждающие обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха.
11. Выполнить остекление окон из цельного стеклопакета: в гардеробе (обнаружено 6 составных стекол), в кабинете №26 (обнаружено одно стекло с трещиной), в рекреации 3 этажа (обнаружено одно стекло с трещиной), в кабинете №8 (обнаружено 2 составных стекла), в рекреации 4 этажа (обнаружено 4 стекла с трещинами), в тренерской (обнаружено 1 составное стекло), в инвентарной при кабинете технологии (мастерской) (обнаружено 1 разбитое стекло).
12. Обеспечить использование в учебном кабинете №26 потолочных светильников с одним типом ламп (7 светильников со светодиодными лампами, 4 светильника с люминесцентными лампами).
13. Обеспечить покрытие умывальных раковин перед обеденным залом (4 шт.) из материалов, устойчивых к чистке щетками с использованием моющих и дезинфицирующих средств.
14. Обеспечить наличие защитных бортиков по наружному краю демонстрационного стола в кабинете химии.
15. Обеспечить в учебном кабинете №26 боковое левостороннее естественное освещение рабочих мест (естественное освещение рабочих мест сзади).
16. Обеспечить в учебном кабинете №26 (изобразительного искусства), кабинете физики,



кабинете технологии (комбинированной мастерской), кабинете биологии, кабинетах начальных классов №№18,19 наличие холодного и горячего водоснабжения.

17. Привести в соответствие с санитарными правилами наполняемость в классах, размещенных в кабинетах №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 25, 26.
18. Обеспечить предельную наполняемость классов для обучающихся, имеющих задержку психического развития 12 человек.
19. Устранить дефекты дверей запасного выхода в гардероб, дверей в душевой девочек при спортивном зале.

МБОУ СШ № 95 по адресу: 163015, г. Архангельск, пр. Ленинградский, д. 165, корпус 1 (начальная школа).

1. Заменить мебель с дефектами и повреждениями в следующих помещениях: в учебном кабинете №1 (обнаружено 2 стола с отслоением покрытия со столешницы), в учебном кабинете №7 (обнаружено 3 стола с отслоением покрытия со столешницы), в кабинете №11 (обнаружен 1 стол с отслоением покрытия со столешницы), в учебном кабинете №11 (обнаружено 3 стула со сколами).
2. Оборудовать в туалетных помещениях отдельные водопроводные краны для технических целей.
3. Провести ремонт напольного покрытия в следующих помещениях: в раздевалке учебного кабинета №5 (расхождение линолеумного покрытия по шву), в раздевалке учебного кабинета №1 (стерта поверхность линолеумного покрытия, трещины), в коридоре у кабинета №10 (рваное линолеумное покрытие), в учебном кабинете №11 (стерта краска с половых досок, щели между половыми досками).
4. Выполнить отделку стен материалами, допускающими влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств в следующих помещениях: в тамбуре запасного выхода №5 (побелка на 2/3 стены), в коридоре 1 этажа, лестничном марше с 1 по 2 этаж (правая, левая сторона здания) (побелка на 1/2 стены).
5. Провести ремонт стен в следующих помещениях: в тамбуре запасного выхода №5 (плесень, отслоение краски), в раздевалке при кабинете №5 (сколы, трещины краски), в учебном кабинете №2 (отслоение краски, трещины), в снарядной при спортивном зале (трещина), лестничном марше на 2 этаже (левая сторона здания) (следы протеканий, отслоение побелки), в кабинете логопеда (отслоение обоев, сколы отслоение краски), в учебном кабинете №11 (трещины).
6. Провести ремонт потолка в следующих помещениях: в тамбуре запасного выхода №5 (следы протеканий, плесень), в коридоре 1 этажа (трещины), в туалете для девочек и для мальчиков на 1, 2 этажах (следы протеканий, отслоение краски), в учебном кабинете №2 (выпадение руста), в снарядной при спортивном зале (следы протеканий с отслоением побелки), в учебном кабинете №11 (отслоение краски), что не позволяет проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.
7. Представить документы, подтверждающие обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха.
8. Обеспечить в кабинетах начальных классов №№4, 5, 6 наличие холодного и горячего водоснабжения.
9. Привести в соответствие с санитарными правилами наполняемость в классах, размещенных в кабинетах №№1, 2, 3, 6, 7, 9, 10.

МБОУ СШ № 95 по адресу: г. Архангельск, ул. Лермонтова, д.15 (начальная школа).

1. Обеспечить покрытие стульев в кабинете дополнительного образования (3 кресла, 1 стул) из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.
2. Заменить мебель с дефектами и повреждениями в следующих помещениях: в учебном кабинете №5 (обнаружено 7 столов с отслоением покрытия со столешницы), в учебном



кабинете №1 (обнаружено 5 столов с отслоением покрытия со столешницы, 1 стул со сколами).

3. Оборудовать в туалетных помещениях отдельные водопроводные краны для технических целей.
4. Выполнить отделку стен материалами, допускающими влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств в следующих помещениях: в кабинете дополнительного образования (побелка на 1/3 стены), в туалете для девочек, туалете персонала на 2 этаже, в кабинете логопеда (побелка на 1/2 стены), лестничном марше с 1 по 2 этаж (побелка на 2/3 стены).
5. Провести ремонт стен в следующих помещениях: в кабинете дополнительного образования (отслоение краски, трещины), в обеденном зале буфета-раздаточной (трещины, щели кафельной плитки), в тамбуре буфета – раздаточной (отслоение краски).
6. Провести ремонт потолка в следующих помещениях: в кабинете №9 (трещины), в тамбуре буфета – раздаточной (отслоение краски).
7. Представить документы, подтверждающие обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха.
8. Обеспечить в кабинетах начальных классов №№ 1,3,5,9, в туалете для девочек на 2 этаже, в туалете для мальчиков на 1 этаже горячее водоснабжение.
9. Привести в соответствие с санитарными правилами наполняемость в классах, размещенных в кабинетах №№1, 5, 9.
10. Оборудовать в моечной столовой посуды буфета-раздаточной зоны (участки) над моечными ваннами, являющимися источником влаги локальными вытяжными системами.
11. Оборудовать контейнер для сбора отходов крышкой.

МБОУ СШ № 95 по адресу: г. Архангельск, ул. Сплавная, д.4, корпус 1 (детский сад).

1. Выполнить отделку стен материалами, допускающими влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств в следующих помещениях: в методическом кабинете (стены оклеены обоями).
2. Провести ремонт стен в следующих помещениях: в игровой группы №2 (трещина), в спальне группы №3 (отслоение краски), в туалетной, совмещенной с умывальной группы №3 (отслоение краски, трещины), в методическом кабинете (отслоение краски).
3. Провести ремонт потолка в следующих помещениях: в методическом кабинете (трещины).
4. Представить документы, подтверждающие обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха.
5. Оборудовать в туалетных помещениях групп №№1, 2, 3 отдельные водопроводные краны для технических целей.
6. Обеспечить подачу воды в туалетах, совмещенных с умывальной групп №№1,2,3 в умывальные раковины для детей через смеситель.
7. В соответствии с экспертным заключением от 25.02.2021 года №Ц-332/90 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» обеспечить: в примерном меню для детей, посещающих дошкольное учреждение с 12-ти часовым режимом работы в возрасте от 3 до 7 лет МБОУ СШ №95 (сезон: зима-весна, 12-часовое пребывание) для воспитанников в возрасте 3-7 лет масса порций блюд по первому блюду 180-200 гр.

(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушений обязательных требований)

**в срок до «05» сентября 2022 года.**

Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания, надлежит представить в Управление Роспотребнадзора по Архангельской области (далее – Управление) в письменном виде **в срок до «06» сентября 2022 года** (дата поступления документов в канцелярию Управления).

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев с момента его получения в Арбитражный суд Архангельской области в соответствии с главой 24 АПК РФ, в случае если оно затрагивает права и законные интересы лица в



сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, в противном случае – в Октябрьский районный суд г. Архангельска (либо районный суд по месту жительства гражданина) в соответствии с главой 25 ГПК РФ.

Предупреждаю об административной ответственности, предусмотренной ч.1 ст.19.5. КоАП РФ, за невыполнение в установленный срок настоящего предписания.

Должностное лицо

Ведущий специалист-эксперт

(должность)



(подпись)

Шереметьева О.Б.

(фамилия, и.о.)

Предписание получил:

«01» марта 2021 года

(дата)



и.о. директора МБОУ СШ № 95 Чебыкина

Любовь Валентиновна

(подпись, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (законного представителя юридического лица))



