

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Архангельской области
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Архангельска
УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 15/1/1

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы, возникновения пожара

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 95 имени П.Г. Лушева» (сокращенное наименование – МБОУ СШ № 95), ИНН 2901042472, ОГРН 1022900540541, юридический адрес: 163015, Архангельская область, г. Архангельск, Ленинградский просп., д. 169.

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения от 22 января 2021 года № 15 Семенова Дмитрия Алексеевича – начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Архангельска УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской области – главного государственного инспектора г. Архангельска Архангельской области по пожарному надзору
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с 09 по 26 февраля 2021 года Узких Владимиром Александровичем – инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы Ломоносовского, Майская горка, Варавино-Фактория, Исакогорского и Цигломенского округов ОНДиПР г. Архангельска УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской области - государственным инспектором г. Архангельска Архангельской области по пожарному надзору проведена плановая проверка объекта защиты - здание школы, объекту защиты присвоена категория высокого риска (2 класс), расположенного по адресу: г. Архангельск, просп. Ленинградский, д. 169.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)
совместно с Чебыкиной Любовью Валентиновной – И.о. Директора МБОУ СШ №95; Сабитовым Вячеславом Владимировичем – заместителем директора МБОУ СШ №95
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (далее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Прислания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только в выполненном)
1	2	3	4	5
1.	На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты объекта (отсутствует проектная и исполнительная документация на автоматическую установку пожарной сигнализации (АУПС) и систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ)	п. 54 «Правил противопожарного режима в РФ» утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г. (далее ППР в РФ)	01.03.2022	

2.	На объекте защиты отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	пп. «б» п.17, п.30, п.42, п.43, п.48, п.50, п.52, п.54, п.60 ППР в РФ	01.03.2022	
3.	Здание школы не обеспечено системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) 4-го или 5-го типа (по факту 3-й тип).	п.7 табл. 2 НПБ 104-03 Нормы пожарной безопасности "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях"; табл. 2 п. 14 СП 3.13130.2009; ч.4 ст.4, ч.1ст.6 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности 22.07.2008 №123-ФЗ (далее №123 ФЗ)	01.03.2022	
4.	В помещениях школы на окнах установлены глухие решетки (помещение женской раздевалки, помещение мужской раздевалки, помещение тренерской, помещение раздевалки учителей, склад спортивного инвентаря)	п. 16 (г) ППР в РФ	01.03.2022	
5.	В физкультурном (спортивном) зале не предусмотрена защитная конструкция извещателей (световых табло) от механических повреждений.	п. 12.25 НПБ 88-2001 (п. 13.3.13 СП 5.13130.2009); п. 54 ППР в РФ; ч.4 ст.4, ч.1ст.6 №123 ФЗ	01.03.2022	
6.	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не соблюдены проектные решения и требования нормативных документов по пожарной безопасности, в том числе по освещенности: окно лестничной клетки правого крыла, закрыто фанерой.	п.23 ППР в РФ	01.03.2022	
7.	Внутренний противопожарный водопровод находится в неисправном состоянии, а именно: не обеспечивается нормативный расход воды для тушения пожаров в здании (Акт №2/171-20 от 03.08.2020 проверки работоспособности внутреннего пожарного водопровода).	п.48 ППР в РФ	01.03.2022	
8.	Высота эвакуационного выхода №2 (из лестничной клетки правого крыла непосредственно наружу) в свету менее 1,9 м. (фактически 1,83 м. первая дверь и 1,74 м. вторая дверь, на полу присутствует настил уменьшающий высоту прохода).	п.23 ППР в РФ; п.6.16 СНиП 21-01-97*; п. 4.2.5 СП 1.13130.2020; ч.4 ст.4, ч.1 ст.6 №123 ФЗ	01.03.2022	
9.	В полу на путях эвакуации допускаются перепады высот менее 45 см (тамбур эвакуационного выхода №2, по факту 21 см). В	п.27 «а» ППР в РФ; ч.4 ст.4, ч.1ст.6, ст.53, ст.89 №123 ФЗ; п.6.28*	01.03.2022	

	местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6.	СНиП 21-01-97*; п.4.3.5. СП 1.13130.2020.		
10.	В полу на путях эвакуации допускаются перепады высот менее 45 см (тамбур эвакуационного выхода №1, по факту 18 см.). В местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6.	п.27 «а» ППР в РФ; ч.4 ст.4, ч.1 ст.6, ст.53, ст.89 №123 ФЗ; п.6.28* СНиП 21-01-97*; п.4.3.5. СП 1.13130.2020.	01.03.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном (внесудебном) порядке, установленном главой V Административного регламента, или в суд.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

- 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;
- 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы
Ломоносовского, Майская горка, Варамино-Фактория, Исакогорского
и Цигломенского округов ОНДиПР г. Архангельска

УНДиПР Главного управления
МЧС России по Архангельской области -
государственный инспектор г. Архангельска
Архангельской области по пожарному надзору

Узких Владимир Александрович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

« 26 » февраля 2021 г.



(подпись)

Предписание для исполнения получил:

И.о. директора МБОУ СШ № 95
Чебыкина Любовь Валентиновна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя,
присутствовавшего при проведении проверки)

(подпись)

« 26 » февраля 2021 г.